Klettergarten Schollberg



Nach einem Holzschlagereignis an der Kletterwand oberhalb des Römerwegs wurde unter Einbezug verschiedener Fachpersonen eine Gesamtbeurteilung der Felswand sowie des darüberliegenden Schutzwaldes vorgenommen.
Auch bei kontinuierlichen Unterhaltsarbeiten können weitere Ereignisse nicht ausgeschlossen werden, weshalb auf dem betreffenden Bereich des Wanderweges kein längerer Aufenthalt erfolgen soll. Mit einer Beschilderung „Achtung Steinschlag“ wird auf diese spezielle Situation hingewiesen.

Die Ausübung des Klettersports führt unweigerlich zu einem längeren Aufenthalt im kritischen Bereich und steht somit im Widerspruch zu einer möglichst zügigen Durchquerung der betreffenden Stelle. Daher wurden die fix installierten Sicherungen an der Felswand oberhalb des Römerweges zurückgebaut.

Selbstverständlich erfolgt das Klettern auch im unteren Bereich des Schollbergs in eigener Verantwortung. Es erfolgt weder eine Kontrolle der Sicherungshaken noch können Naturereignisse vollständig ausgeschlossen werden.

Besten Dank für das Verständnis und weiterhin viel Freude bei einer hoffentlich unfallfreien Ausübung des Klettersports.

Die Gemeinderäte Sargans und Wartau

sargans

gemeinde WARTAU